


# 北海道 利尻町 沓形小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】**
- ・利尻町教育委員会
  - ・沓形小学校
  - ・利尻中学校
  - ・稚内警察署沓形駐在所
  - ・稚内建設管理部利尻出張所
  - ・利尻町交通安全指導委員会
  - ・利尻町町民課
  - ・利尻町建設課



**1**

・通学路の一部歩道が狭い、歩道が崩れている。

**1** **2**

<対策メニュー>  
・歩道整備及び歩道拡幅(一部対策済)

**2**

・通学路一部歩道なし、学校前三叉路あり、狭隘区間あり。

**3** **4**

<対策メニュー>  
・道路改良、歩道設置、三叉路解消、道路拡幅、線形変更。(一部対策済)

**3**

・横断歩道ひし形マークの横断歩道の塗装の剥げ  
・「止まれ」の標識なし

**5** **6**

<対策メニュー>  
・塗装 ・表示

**4**

・通学路であるが横断箇所がない

**7** **8**

<対策メニュー>  
・横断歩道設置

